

Montevideo, 13 de Julio de 2021

Se realiza relevamiento de las garitas de policía, constatándose el estado de conservación de las mismas. Dichas inspecciones desde el exterior por imposibilidad de ingreso a las mismas:

**Avda. Rivera y Julio Cesar:**

estado de conservación bueno, estructura edilicia intacta no presentando ningún tipo de fisuras. Las aberturas presentan protección de enrejado de tejido de acero en buen estado. Se observa la presencia de placar debajo de la mesada-kitchenette. Será necesario corregir el revoque interior y pintura. Respecto al espacio exterior no se encuentran observaciones, es correcto.



**Rambla República del Perú y Felix Buxareo (Plazuela Winston Churchill):**

estado de conservación variable, necesidad de corrección de mocheta bajo ventana principal y de revoque de cielorraso en alerón de losa. Remplazo total de pintura exterior; se deberá de remplazar vidrios rotos (2m<sup>2</sup>) así como reparación de puerta ya que ésta presenta oxidación en guardapolvo. Interiormente es necesario el enhebrado de la instalación eléctrica y colocación de nuevas puestas, así como también en interior refacción de revoques en mal estado y pintura,. Espacio exterior correcto.





**Bulevar Battle y Ordoñez y Ramón Anador:**

estado de conservación variable, siendo necesario la reparación de la humedad exterior tanto por capilaridad en base de muro como por filtración en contra-pretil; reparación de revoques exteriores; trabajo de herrería en puerta exterior. Reemplazo total de pintura exterior.

Interiormente se precisa la reparación del revoque, reemplazo de pintura interior, y vidrio de 0,50x0,80mts.

Espacio exterior correcto

Se puntualiza además que ésta presenta abastecimiento por agua, electricidad y servicio de saneamiento, con sus correspondientes medidores.





Sin otro particular, atentamente.

Arq. Jorge Morán  
Municipio CH

Ay. Mathias Hernández  
Municipio CH